

PUNTAS DE CAUCHO DUREZA ALTA



Recomendado para quitar huella de maquinado, escala EDM o electroerosión y soldadura fina (D2, P20, H13, Cu-Be).


- Dureza alta (mantiene su forma).
- Acabado liso y uniforme

Formas:

- #80, #120, #180, #220
- Cilíndrica recta $\varnothing 2$, $\varnothing 4$, $\varnothing 6$, $\varnothing 10$, $\varnothing 13$, $\varnothing 25$ mm
- Copa $\varnothing 30$ mm, #60, #120 y #180, uso con equipos: MAG-093N, MAG-123N, NA45-230 Y NA90-230
- Disco $\varnothing 100$ mm, #60

Vástago
 $\varnothing 3$ mm

*Vástago
 $\varnothing 6$ mm



	$\varnothing 2$	$\varnothing 4$	$\varnothing 6$	$\varnothing 10$	$\varnothing 13$	$\varnothing 25$ *	$\varnothing 6$, LT = 100
#80	WA80-25	WA80-413	WA80-617	WA80-1020	WA80-1320	WA80-2525 *	WA80-617-100
#120	WA120-25	WA120-413	WA120-617	WA120-1020	WA120-1320	WA120-2525 *	WA120-617-100
#180	WA180-25	WA180-413	WA180-617	WA180-1020	WA180-1320	WA180-2525 *	WA180-617-100
#220	WA220-25	WA220-413	WA220-617	WA220-1020	WA220-1320	WA220-2525 *	WA220-617-100